



ТВЕРЖДАЮ
Директор
ГКУ РХ «УСПН города Сорска»
С.Н. Еленченко
33.05. 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) *№1*

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование (вид) объекта: **Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки населения города Сорска»**
2. Адрес объекта: **Республика Хакасия, г. Сорск, кл.50 лет Октября, д.7**
3. Сведения о размещении объекта: **часть 1 этажа жилого 5-этажного дома, 70 кв.м.**
- наличие прилегающего земельного участка: **нет**
4. Год постройки здания: 1967, последнего капитального ремонта: **нет сведений**
5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: **нет сведений**
6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки населения города Сорска», ГКУ РХ «УСПН г.Сорска»**
7. Юридический адрес организации (учреждения): **Республика Хакасия, г. Сорск, ул.50 лет Октября, д.7**
8. Основание для пользования объектом: **безвозмездное пользование**
9. Форма собственности: **государственная**
10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство труда и социального развития Республики Хакасия
12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, дом 75
13. Сфера деятельности: **Реализация единой государственной политики в сфере социальной защиты населения**
14. Виды оказываемых услуг: **оказание социальной поддержки льготников всех направлений, в соответствии с законодательством РФ, РХ**
15. Форма оказания услуг: **на объекте**
16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
17. Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории**
18. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость — **100 человек в день**
19. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**
20. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **автобус №№ 1,2,3 , остановка «Почта», «Магазин «Кулинария»**
21. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
22. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **10 -200 метров**
расстояние до объекта от остановки транспорта:
23. Время движения (пешком): **1-5 мин**
24. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**
25. Перекрестки: **нерегулируемые**
26. Информация на пути следования к объекту: **нет**
27. Перепады высоты на пути: **есть, на пешеходной части**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Связь с показателями	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативов
2.1	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств;	Отсутствует	-
2.2	Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов	Отсутствует	-
2.3	Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью; обеспечить доступность с	Услуги предоставляются дистанционно (через портал госуслуг beta.gosuslugi.ru и электронную почту), на дому	Учреждение оказывает услуги только в стационарной форме. Информация о порядке получения услуг размещена на официальном сайте.

	учетом потребностей инвалидов		
2.4	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются:		
2.4.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует	Выделить стоянку автотранспортных средств для инвалидов (обращение в администрацию города по вопросу оборудования автостоянки)
2.4.2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют	Приобрести кресло – коляску – 1 шт. (срок приобретения – 2021 год)
2.4.3	Адаптированные лифты	Отсутствует	Нет необходимости, учреждение расположено только на первом этаже
2.4.4	Поручни	Имеются поручни к пандусу у входа	Установка поручней в коридоре учреждения 8 м (срок установки – 2019 год)
2.4.5	Пандусы	Соответствует частично	Расширение пандуса входной группы в соответствии с нормативными требованиями (2018 год)
2.4.6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют	Нет необходимости
2.4.7	Раздвижные двери	Отсутствуют	Нет необходимости
2.4.8	Доступная входная группа	1.отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу наружной лестницы, отсутствует контрастная окраска ступеней; 2.отсутствует рельефная полоса перед пандусом; 3. входные двери не отвечают требованиям для двухстворчатых дверей (ширина рабочей створки менее 90см), отсутствует смотровая панель, высота порога более нормы	Обеспечить контрастную окраску ступеней на наружной лестнице (сроки исполнения – 2016 год). Установить рельефные (тактильные) полосы перед маршем лестницы вверх и внизу и перед пандусом. Заменить две входные двери; разместить средства информации на входной двери (знак доступности, другое) (срок исполнения – 2019 год) Увеличить размеры крыльца (2019 год).
2.4.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Ширина дверного проема менее 90 см, высота порога более нормы, габариты помещения с унитазом менее нормы, нет опорных поручней, крючков для костылей, соответствующей сантехники	Переоборудование помещения для обеспечения доступности (установка поручней 2 м, замена дверей, расширение помещения, установка опорных поручней и рам, замена сантехники, установка системы тревожной сигнализации, размещение знака доступности помещения, размещение тактильной направляющей

			полосы) (сроки исполнения – 2019 год)
2.4.10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	В кабинетах, где специалисты ведут приём граждан ширина дверных проёмов менее 90 см	замена дверей в каб. № 1,2,3,4,5,6 (сроки исполнения – 2021 год)

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условиях их доступности для инвалидов.

Связь с показателем	Вид предоставляемых услуг	Фактическое предоставление услуг	Рекомендуемые мероприятия по адаптации
3.1	Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги;	Соответствует Издан приказ от 16.04.2016 №16 «О назначении ответственных лиц за оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг в ГКУ РХ «УСПН города Сорска»	Внести дополнения в должностные инструкции 5 работникам
3.2	Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых услуг.	Не соответствует	Продублировать вывески, план эвакуации, информационные стенды, таблички кабинетов шрифтом Брайля; предусмотреть звуковую информацию (срок выполнения 2017, 2018)
3.3	Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг;	Не соответствует	Заключение договора на оказание услуг сурдопереводчика (срок выполнения -2020). Обучение одного сотрудника русскому жестовому языку (срок исполнения 2017 год).
3.4	Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких организаций;	Соответствует частично	-
3.5	Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении социальных услуг;	Соответствует Издан приказ от 16.04.2016г. №16 «О назначении ответственных лиц за оказание помощи	Внести дополнения в должностные инструкции 5 работникам

	от общего количества таких организаций;	инвалидам при предоставлении им услуг в ГКУ РХ «УСПН города Сорска»	
3.6	Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению	Соответствует частично. Издан приказ от 16.04.2016г. №16 «О назначении ответственных лиц за оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг в ГКУ РХ «УСПН города Сорска»	Проводить периодическое обучение и инструктаж сотрудников.
3.7	Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению	Соответствует частично Издан приказ от 16.04.2016г. №16 «О назначении ответственных лиц за оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг в ГКУ РХ «УСПН города Сорска»	Внести дополнения в должностные инструкции работникам 5 человек.
3.8	Удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления услуг населению транспортных средств;	Отсутствуют	Нет необходимости. Услуги с использованием транспортных средств не оказываются.
3.9	Удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.	Соответствует	Паспорт доступности утвержден 23.05.2016 г.

	- установка поручней	2 м	2400				2400			
2.4.10	Дверные проемы									
	- замена дверей (внутри помещения)	6 шт	84000				28000	не определено	14000	14000
3.2	Вывеска учреждения	1 шт						не определено		
	- дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля							не определено		
	План эвакуации	1 шт						не определено		
3.1.	- дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля							не определено		
	Таблички кабинетов	6 шт						не определено		
	- дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля							не определено		
3.1.	Внесение дополнений в должностные инструкции 5 работникам (обеспечение сопровождения инвалидов)		текущее финансирование							
3.3	Обучение сотрудника русскому жестовому языку	1 чел						не определено		
3.5.	Издание приказа об организации обучения (инструктирования) работников на постоянной основе.							текущее финансирование		
	Проведение обучения сотрудников.	5 чел.								
3.6.	Издание приказа об организации оказания помощи инвалидам при предоставлении им услуг.							текущее финансирование		
	Внесение дополнений в должностные инструкции.	5 чел.								
	Итого:		170900	450	2000	28000	114850	14000	14000	

Члены комиссии:

Председатель комиссии, директор ГКУ РХ «УСПН г.Сорска»

Теленченко Л.Н.

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Секретарь комиссии, специалист по социальной работе

ГКУ РХ «УСПН г.Сорска» Осташенкова О.А.


(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Специалист по социальной работе ГКУ РХ «УСПН г.Сорска»

Шмер М.Ш.

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Сорского ГО ХРО ООО ВОИ

Хайрутдинова В.И.

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

представитель администрации МО г.Сорска

главный специалист отдела по управлению муниципальным

имуществом МО г.Сорска Кейних Н.Н.

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения города Сорска».

Республика Хакасия. г. Сорск, ул. 50 лет Октября, д.7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Входные двери открываются наружу, дверные пороги не превышают предельную высоту 0,025 м, вход не оборудован звуковыми маяками с дальностью звучания 5-10 метров для инвалидов по зрению	К,О,С	Сделать работу по переустановке двери, чтобы она открывалась внутрь здания, т.е. в сторону, противоположную от пандуса, обозначить вход знаком доступности, оборудовать вход звуковыми маяками с дальностью звучания 5-10 метров для инвалидов по зрению	Инд.решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	есть			Ступени не имеют контрастной окраски (желтым или белым цветом верхние и нижние ступени), предупреждающие инвалидов по зрению о начале лестничного марша	К,О,С	Выделить контрастной окраской(желтым или белым цветом) верхние и нижние ступени, предупреждающие инвалидов по зрению о начале лестничного марша	Инд.решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не Оборудована автостоянка и парковка для инвалидов	К,О.	Оборудовать автостоянку и парковку для инвалидов со спец. символами	Инд.решение с ТСР

						«инвалид» на месте парковки, наличием спец. дорожного
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне			п.1.1 -1.5		п.1.1 - 1.5

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДП-В		1	ремонт (текущий)
Путь (пути) движения на территории	ДП-В		2,3	ремонт (текущий)
Автостоянка и парковка	ДП-В		4	ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:

Путь движения по территории, прилегающей к зданию УСПН, место автостоянки и парковки нуждается в ремонте дорожного покрытия. Указанная территория является муниципальной собственностью.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГКУ РХ «Управления социальной поддержки населения города Сорска»,
Республика Хакасия, г. Сорск, ул. 50 лет Октября, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	есть			Ступени не имеют контрастной окраски (желтым или белым цветом верхние и нижние ступени), предупреждающие инвалидов по зрению о начале лестничного марш	О, С	Выделить контрастной окраской(желтым или белым цветом) верхние и нижние ступени, предупреждающие инвалидов по зрению о начале лестничного марша
2.2	Пандус (наружный)	есть					
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нет оборудованного места повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку для собаки-поводыря или устройства передвижения (костылей) в местах приема граждан	К, О, С	Оборудовать места повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку для собаки-поводыря или устройства передвижения (костылей) в местах приема граждан
2.4	Дверь (входная)	есть			Входные двери открываются наружу, дверные пороги не превышают предельную высоту 0,025 м,	К, О, С	Дверь должна открываться внутрь, т.е. в сторону, противоположную пандусу
2.5	Тамбур	есть	49				
	ОБЩИЕ требования к зоне				п.1.1- 1.4		Выполнить работу по устранению замечаний в п.1.1- 1.4

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Входная площадка (перед дверью)	ДП-И (О,С,Г,У)		5,6	Ремонт текущий
Дверь (входная)	ДП-И (О,С,Г,У)		7,8	Ремонт текущий
Тамбур	ДП-И (О,С,Г,У)		9-12	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для въезда на входную площадку перед дверью необходимо выравнивание разницы в высоте между площадкой и прилегающей к площадке поверхностью (разница в высоте 15-20 см.)

Требуется расширение дверного проема входной двери с установкой фиксаторов положения («открыто», «закрыто»), с обеспечением задержкой автоматического закрывания дверей.

Тамбур требует индивидуального решения, т.к. ширина тамбура и наличие второй входной двери затрудняет, а без посторонней помощи делает невозможным доступ в здание инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГКУ РХ «Управления социальной поддержки населения г. Сорска».

Республика Хакасия, г. Сорск, ул. 50 лет октября, д.7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Нет оборудованного места повышенного удобства с дополнительным местом для инвалидов	К, О, С	Оборудовать места повышенного удобства с дополнительными местом для инвалидов
3.2	Лестница (внутри здания)	нет					
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть					
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не оснащены визуальной, звуковой и тактильной информацией	С, Г	Оснастить пути эвакуации визуальной, звуковой и тактильной информацией)
	ОБЩИЕ требования к зоне				п.3.1, 3.6		Приведение в соответствие с нормами, согласно замечаний в п.3.1, 3.6

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДП-И (О, С, Г, У)		13-23	ремонт (капитальный)
Лестница (внутри здания)	ДП-И (О, С, Г, У)		24	индивидуальное решение с ТСР
Дверь	ДП-И (О, С, Г, У)		25	ремонт (капитальный)
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДП-И (О, С, Г, У)		13-23	ремонт (капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Необходимо расширение дверных проемов в коридорах

На путях эвакуации (коридоры) требуется расширение дверных проемов

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения г. Сорска».

Республика Хакасия, г. Сорск, ул. 50 лет октября, д.7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			ДП-И (О, С, Г, У)	К	Ремонт (текущий)
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (О, С, Г, У)		26-34	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Требуется расширение дверных проемов, демонтаж порогов, установка дверей с фиксатором положения («открыто», «закрыто»), с обеспечением задержкой автоматического закрывания дверей.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
Место приложения труда	нет					Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
Жилые помещения	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

ГКУ РХ «Управления социальной поддержки населения г. Сорска».
Республика Хакасия, г. Сорск, ул. 50 лет Октября, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
5.1	Туалетная комната	есть			Не оборудована для инвалидов	К,О,С,	Оборудовать туалетную комнату для инвалидов так, чтобы кабина туалета была оборудована поручнями на высоте 0,75 м., крючками для костылей. Установить кнопку экстренной помощи
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне				п. 5.1.		Устранить замечания в п. 5.1

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-В		35	Ремонт (капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Оборудовать туалетную комнату для посещения инвалидов

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения г. Сорска».
Республика Хакасия, г. Сорск, ул.50 лет Октября, д.7.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
6.1	Визуальные средства	есть					
6.2	Акустические средства	нет			Объект не оснащен акустической информацией	Г	Оснастить объект акустической информацией
6.3	Тактильные средства	нет			Объект не оснащен тактильной информацией	С	Оснастить объект тактильной информацией
	ОБЩИЕ требования к зоне				п.6.2, 6.3		Устранить замечания в п. 6.2, 6.3

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется установка акустических средств, тактильных таблиц, стендов для инвалидов категории «С».

