



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению паспортизации
ОСИ и услуг
Первый заместитель Главы
Таштыпского района
Е.А. Цыганкова
«25» мая 2013г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 6**

«25» мая 2013г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Административное здание**
- 1.2. Адрес объекта **с.Таштып, ул.Ленина, д.35**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажей, 1571,5 кв.м.
 - часть здания 2 этажей (или на 1 этаже), 935 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания **1968**, последнего капитального ремонта **2013**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2013*, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Администрация Таштыпского района**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с.Таштып, ул.Ленина, д.35**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Администрация Таштыпского района предоставляет муниципальные услуги населению.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автовокзал – здание администрации (проезд на такси личный автотранспорт).
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **30** м.
 - 3.2.2. время движения (пешком) **5** мин.
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**).
 - 3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
нет
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* ()
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** () .

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У)		<u>11</u>
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)		<u>1,2</u>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)	36,35	<u>3,7,10</u>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)	88-98	<u>7,8,9</u>
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)	91-96	<u>5,6</u>
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		<u>2</u>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: в целом доступность объекта обеспечена полностью избирательно – ДП-И (Г, У) После выполнения работ по адаптации в рамках текущего и капитального ремонта, возможно обеспечить доступность объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения. На зонах где технические решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания, путем оборудования специального кабинета на первом этаже учреждения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения не возможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, технические решения не возможны.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **В целом доступность объекта ДП-И (Г, У). После выполнения работ по адаптации в рамках текущего и капитального ремонта, возможно обеспечить полную доступность объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения, путем организации альтернативной формы обслуживания на первом этаже здания. (организация специальных кабинетов, зон приспособленных для инвалидов).**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В, доступен полностью всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 01.08.2013
г. _____ [http://zhit – vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru) _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фото фиксации на объекте _____ на 11 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 4 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

зам. директора УЭЗК Жомева И.Ф.
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Члены рабочей группы:

зам. директора
(Должность, Ф.И.О.)

М.Р. Тюмова
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

председатель ТРОКРОССОВЕИ Касимов И.И.
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Ног. секретарь ГИВП В.И. Фирюшев
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Руководитель Тушев Федор А.Ф.
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

[Должность, Ф.И.О.]
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «_11_» _____ 09___ 2013 г. (протокол №_3_)
Комиссией по проведению паспортизации ОСИ и услуг.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Администрация Таштыпского района
с.Таштып, ул.Ленина, д.35
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	1. Отсутствуют тактильные предупредительные полосы до объекта информации, начала опасного участка, изменение направления движения, входа.	С	1. Установить тактильные предупредительные полосы.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		11	В норме	К, О, С		Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Автостоянка и парковка	ДП-В		11	Не нуждается
Путь (пути) движения на территории	ДП-И (Г, У)		1	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: состояние доступности зоны ДП-И (Г,У,К,О). После выполнения работ по адаптации в рамках текущего ремонта, возможно обеспечить полную доступность зоны – ДП-В.

I. Результаты обследования:

**2. Входа (входов) в здание
Администрация Таштыпского района
с.Таштып, ул.Ленина, д.35**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1, 2	1.Отсутствует рельефная полоса перед маршем вверх и вниз. 2. отсутствует контрастная окраска первой и последней ступеней. 3. Отсутствуют дополнительные поручни с двух сторон. (ширина лестницы более 4.0 м)	О, С,	1. установка поручней с двух сторон. 2.Установка рельефной полосы перед маршем вверх и вниз. 3. окраска первой и последней ступеней	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		1	Высота дополнительных поручней более 70 см. 2. Отсутствует рельефная полоса перед пандусом	К	1. Установка поручней . 2. Установка рельефной полосы перед пандусом	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	В норме	К		Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть		2	В норме	К		Не требуется
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДП - И (Г, У)		<u>1,2</u>	Текущий ремонт
Пандус (наружный)	ДП-И (Г, У, О)		<u>1</u>	Текущий ремонт
Входная площадка (перед дверью)	ДП-В		<u>2</u>	Не нуждается
Дверь (входная)	ДП-В		<u>2</u>	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **В целом доступность объекта ДП-И (Г,У), после выполнения работ по адаптации в рамках капитального ремонта, возможно обеспечить доступность зоны ДП-В.**

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Администрация Таштыпского района
с.Таштып, ул.Ленина, д.36
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	36	3,7, 10	В норме	К,		Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	35	4	1. Отсутствуют боковые края с бортиками. 2. Отсутствует рельефная полоса перед маршем вверх и вниз. 3. Отсутствуют поручни с двух сторон. 4. Отсутствуют рельефные обозначения этажей на верхней, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней, перил. 5. Высота ступеней более 15 см, глубина проступи менее 30 см.	О, С.	1. Установка боковых бортиков. 2. Установка рельефной полосы. 3. Установка поручней с двух сторон. 4. Установка рельефных обозначений этажей на верхней, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней, перил. 5. привести в соответствие высоту и глубину проступи ступеней.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		10	В норме	К		

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			1. Отсутствует контрастная от стен окраска двери. 2. Отсутствуют зоны безопасности	К, О, Г, С, У	Обозначить дверь для выхода в контрастный цвет. 2. Предусмотреть зоны безопасности.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Необходимо предусмотреть зоны безопасности.	К, О, Г, С, У		текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДП-В	36	3,7,10	Не нуждается
Лестница (внутри здания)	ДП-И (Г, У)	35	4	Технически решения не возможны.
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДП-И (Г, У)			Текущий ремонт
Дверь	ДП-В		10	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности зоны ДП-И (Г, У), вход на второй этаж для предоставления услуг для (К, О, С) не доступен. Рекомендуется предусмотреть на первом этаже организацию альтернативной формы обслуживания, путем оборудования специального кабинета.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Администрация Таштыпского района
с.Таштып, ул.Ленина, д.35
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	88-98	7,8,9	1. Ширина дверного проема в свету менее 90 см(86см).	К	1. Замена дверей	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (Г, У,О,С)	88-98	7,8,9	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности зоны ДП-И (Г, У,О,С). После выполнения работ по адаптации в рамках текущего ремонта , возможно обеспечить полную доступность зоны - ДП-В.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда Администрация Таштыпского района

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в Администрации Таштыпского района мест приложения труда инвалидов нет



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Администрация Таштыпского района

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-			-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в Администрации Таштыпского района жилых помещений нет.



I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Администрация Таштыпского района

с.Таштып, ул Ленина 35

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	91-96	6,5	1. Ширина дверных проемов менее 90 см (87 см). 2. Нет опорных поручней, крючков для костылей. 3. Зона для кресла коляски рядом с унитазом менее 75 см. 4. Отсутствует тактильная направляющая полоса в кабине ощущаемая ногой и тростью	К, О С	1. Замена дверей. 2. Установка опорных поручней, крючков для костылей. 3. Пересмотреть расстановку оборудования, для кресла коляски. 4. Установка тактильной направляющей	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-И (Г,У)	91-96	6,5	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны ДП-И (Г,У), после выполнения работ по адаптации в рамках текущего ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДП-В. Площадь санитарно-гигиенического помещения позволяет сделать его универсальным, предназначенным для пользования всеми категориями инвалидов.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
Администрация Таштыпского района
с.Таштып, ул.Ленина, д.35

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			В норме			
6.2	Акустические средства	нет			1.Отсутствует система тревожной сигнализации в санитарно-гигиеническом помещении.	Г,К,О,У	1.установка системы тревожной сигнализации в санитарно-бытовом помещении.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует маркировка кабинетов приема со стороны ручки.	С	Установка маркировки кабинетов приема со стороны ручки на высоте 1,3 до 1,4 м.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют акустическая и тактильная системы информации	К, О, Г, С, У	Установка акустических и тактильных средств информации	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДП-В			Не требуется
Акустические средства	ДУ			Текущий ремонт
Тактильные средства	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности зоны ДУ. После выполнения работ по адаптации в рамках текущего ремонта, возможно обеспечить доступность ДП-В.



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению паспортизации ОСИ и
услуг

Первый заместитель Главы
Таштыпского района

_____ Е.А.Цыганкова

«____» _____ 2013г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) Административное здание

1.2. Адрес объекта с.Таштып, ул.Ленина, д.35

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 935 кв.м.

- часть здания 4 этажей (или на 1 этаже 1517.5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта 2013

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2013, *капитального* _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Администрация Таштыпского района

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с.Таштып, ул.Ленина, д.35

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) _____

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: муниципальные услуги

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещений – 30 чел./день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автОВОКзал – здание администрации (проезд на такси личный автотранспорт,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), не обозначен

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* ()

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: в целом доступность объекта обеспечена полностью избирательно – ДП-И (Г, У) После выполнения работ по адаптации в рамках текущего и капитального ремонта, возможно обеспечить доступность объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения. На зонах где технические решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания, путем оборудования специального кабинета на первом этаже учреждения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения не возможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, технические решения не возможны.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В доступен полностью всем _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):
Согласование с _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 01.08.2013 года.

http: zhit – vmeste. ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» мая 2013 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 6 от «25» мая » 2013г.
3. Решения Комиссии от «11» 09. 2013 г.